


Objekt- & Freianlagenplanung

Sport am Beeckbach

Sanierung und Erweiterung des Hallenbades

Präsentation der Entwurfsplanung [LP3] im WBVL am 16.04.2024







Geförderte Teilmaßnahmen

Außenanlagen

Energetische Fassadensanierung


Energetische Innwandsanierung

Sanierung 3m Sprungturm

Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

Energetische Fassadensanierung


Energetische Innwandsanierung

Sanierung 3m Sprungturm

Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung


Energetische Innwandsanierung

Sanierung 3m Sprungturm

Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innwandsanierung

Sanierung 3m Sprungturm

Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung


TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm

Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung


TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm

TM 5 Barrierefreier Haupteingang

Umgestaltung Eingangsbereich

Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen


TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm

TM 5 Barrierefreier Haupteingang

TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich
Umnutzung ehemalige Cafeteria



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung


TM 3 Energetische Innwandsanierung


TM 4 Sanierung 3m Sprungturm

TM 5 Barrierefreier Haupteingang

TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich

TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria





Geförderte Teilmaßnahmen

- TM 1** Außenanlagen
- TM 2** Energetische Fassadensanierung
- ~~**TM 3** Energetische Innwandsanierung~~
- TM 4** Sanierung 3m Sprungturm
- TM 5** Barrierefreier Haupteingang
- TM 6** Umgestaltung Eingangsbereich
- TM 7** Umnutzung ehemalige Cafeteria





Geförderte Teilmaßnahmen

- TM 1** Außenanlagen
- TM 2** Energetische Fassadensanierung
- ~~**TM 3** Energetische Innwandsanierung~~
- TM 4** Sanierung 3m Sprungturm
- TM 5** Barrierefreier Haupteingang
- TM 6** Umgestaltung Eingangsbereich
- TM 7** Umnutzung ehemalige Cafeteria

Eigenmittelmaßnahme

- TM 8** Energetische Flachdachsanierung








Immissionsschutz-Gutachten

Schallimmissionsprognose zum Bauvorhaben "Sanierung
der Sportanlage am Beeckbach"[illegible]

Ruhezeit morgens (werktags 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr)



Anhang
Seite 33 von 43



Hinnehalt: Lageplan © Landes NRW (2013) (©-date/by 2.0) Maßstab: keine Angabe	Kommentar: Grafisches Emissionskataster Hinweis: Bei den dargestellten Quell-Nummern ist zu beachten, dass einzelne von ihnen nicht dargestellt werden, wenn diese nahe bei- oder übereinander liegen.	
---	---	---

Gutachten-Nr.: 03098523
Projekt: Schallimmissionsprognose zur "Sanierung der Sportanlage am Bееckbach"

Anhang
Seite 16 von 43

Kommentar:
Logepian mit Darstellung des Vorhabens

Prognose zur "Sanierung der Sportanlage am Beeckbach"

- Die Beurteilung der Schallimmissionen in morgendlichen Ruhezeiten liegen.

Tabelle 22: Untersuchte Immissionsorte mit
den Beurteilungspegeln – Tag


Immissionsort	IP-Nr./ Bezeichnung, Fassade, Geschoss
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

- IP1/ Ophover Weg 56, SF, 1.OG
IP2/ Ophover Weg 19, SF, 1.OG
IP3/ Forst 12, SF, 1.OG
IP4/ Forst 10, SF, 1.OG
IP5/ Forst 45, SF, 1.OG
IP6/ Forst 60, SF, 1. OG
IP7/ Feuerwehnhache Wegberg
IP8/ Gerhart-Hauptmann-Str. 9, NF, 1.OG
IP9/ Maximilian-Kolbe-Gymnasium, WF, 1.OG
IPA/ Grenze Flurstück 29/Flur 23
IPB/ Grenze Flurstück 607/Flur 24

Die angegebenen Beurteilungspegel beziehen sich auf die Beurteilung der Qualität der Arbeit. Der angegebene Beurteilungspegel am IP

Gutachten-Nr.: 03098523
Projekt: Schallimmissionsprognose zur "Saar"



Tageszeit außerhalb der Ruhezeit



Gutachten-Nr.: 03098523
Projekt: Schallimmissionsprognose zur Sanierung der Sportanlage am Bieckbach

Anhang
Seite 34 von 43





Teilmaßnahme 5

TM 8 Energetische Flachdachsanierung



Aachen, 14.03.2024 KBl 4009841-01 Index 0




**Sanierung und Erweiterung
GrenzlandRingBad Wegberg
Maaseiker Straße 67, 41844 Wegberg**

5, 41844 Wegberg
IRingBad, Wegberg



Mühlenstadt Wegberg, Rathausplatz 25, 41844 Wegberg
Sanierung und Erweiterung GrenzlandRingBad, Wegberg
Nachweis Barrierefreiheit - Index 0



Absturzicherung der geneigten Erschließungsfläche nach dem Gegenkipp-Prinzip. Der taktil und visuell kontrastierende Streifen ist im Einzelfall abzustimmen, sollte jedoch eine Breite von 30 cm nicht unterschreiten.

Absturzsicherung nach Leitfaden barrierefreies Bauen vom Bundesministerium

**Ausstattungs-
elemente Nutzung G
ten**

Im Außenbereich werden zwei wassergeführte Durchschreite-Becken zur Verhinderung von Schmutzeintrag in den Hallenbereich geschaffen. Das obere Becken ist über eine Treppe erreichbar und das untere liegt am Ende der Rampenanlage und ist für Rollstuhlnutzer zugänglich. Die Becken haben ein Gefälle von 7,18 ‰ und sind somit nicht barrierefrei zugänglich im Sinne von der DIN 18040-1.



Abweichung:

Die Durchschieß-Becken weisen funktional begründet eine bestimmte Wassertiefe auf, woraus sich ein technische bedingtes Gefälle von $\geq 6\%$ (hier 7,18 %) ergibt. Das Becken ist beidseitig mit Handläufen ausgestattet.

Da von einem immer begleiteten Nutzerkreis (Familien, Gruppen) auszugehen ist, ist eine Nutzung bei Bedarf assistiert sichergestellt oder muss personalunterstützt auf Anforderung sichergestellt werden.


4009841-01 JT/Kürzel – 14.03.2024
P:\COG\4009841\01KBF_Erklärung\24-03-14_KBF-NACHWEIS_Hallenbad_4009841-01.docx

Seite 18 von 36

4009841-01 JT/Kürzel – 14.03.2024
P:\COG\4009841\01\KZF_Erläuterung\24-03-14_KZF-NACHWEIS_Hallenbad_4009841-01.docx

Seite 14 von 36

5, 41844 Wegberg
RingBad, Wegberg



Neubau Rampe / Gehweg im Zugangsbereich
zur Vermittlung der gegebene Gelände- Niveaus

zugeordneten Außenanlagen wird der Ausgang durch
ner Rampenanlage ergänzt.



Rampenanlage im Gartenbereich mit Durchschreitebecken

im Betrachtungsbereich nicht gegeben

Die erforderlichen Bewegungsflächen werden im Einzelfall kann das bewegliche Mobiliar (Möbel) nach den Bedürfnissen der Nutzer für eine selbstständige Nutzung

4009841-01 JT/Kürzel – 14.03.2024
P:\COG\4009841\01\KBF_Erläuterung\04-03-14_KBFWACHWEIS_Hallenbad_4009841-01.doc

Seite 13 von 36



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm


TM 5 Barrierefreier Haupteingang

TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich

TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria

Eigenmittelmaßnahme

TM 8 Energetische Flachdachsanierung



Grenzlandringbad Wegberg


Ergebnisse

Thermische Gebäudesimulation

Gebäudehülle



Außenbauteile

Bauteil	Typ	Bezeichnung
AW01	Außenwand	Poroton WDVS
AW02	Außenwand	Poroton alt
AW03	Außenwand	KS verkleint
AW04	Außenwand	Sockelbereich
AW05	Außenwand	Keller an Erdreich
DA01	Dach	Nebenräume alt
DA02	Dach	Schwimmhalle neu




Bauteile

AW02 – Außenwand KS	U = 0,17 W/(m²K)
Putzmörtel aus Kalkzement	
KS-Mauerwerk, 240 mm	
EPS Wärmedämmung, WLS unbekannt, 15 mm	
Luftsicht, ruhend	
Verblendmauerwerk, 100 mm	
Sanierung mit WDVS:	
- Luftsicht muss ruhend ausgeführt werden, um Wirksamkeit der Wärmedämmung herzustellen	
- Bei erhöhter Feuchtelast (Umkleiden, Duschen, etc.) kann Kondensat im Bauteilquerschnitt nicht ausgeschlossen werden -> Dampfsperre Innen erforderlich (Fliesen?)	
- Einbau Fenster detailliert zu prüfen. Idealerweise in Dämmebene vorziehen	
⇒ Wenn der Klinker nicht rückgebaut wird, empfehlen wir die hygrothermische Simulation	
Wärmedämmung Typ WAP, 160 mm WLS 035	
WDVS Putzsystem aus Ober- und Unterputz	




Feuchteschutz WDVS

Dampfsperre sd = 1 m




Dampfsperre sd = 1.500 m



Feuchteschutz WDVS

Wandaufbau



Materialien:


- Mineralischer Außenputz (w-Wert: 0,1 kg/m²h0,5)	0,01 m
- EPS (Wärmeleit.: 0,04 W/mK - Dichte: 15 kg/m³)	0,16 m
- Klebepachtel	0,01 m
- Vollziegelmauerwerk	0,1 m
- Bituminöses Papier (#15 Fett) / Dampfsperre (sd=1500m)	0,001 m
- Luftsicht 25 mm; ohne zusätzl. Feuchtespeicherung	0,05 m
- EPS	0,015 m
- Kalksandstein (Dichte: 1900 kg/m³)	0,115 m

sd-Wert innen [m]: 2,0
Gesamtdicke: 0,461 m
Wärmedurchlasswiderstand: 4,98 (m² K)/W
U-Wert: 0,194 W/(m² K)


33

Grenzlandringbad | Wegberg | 16.11.2023

AINA




Ansicht Süd-West EINGANG




Ansicht Nord-West




© 2019 GRONAU



Ansicht Süd-West EINGANG



Schnitt A-A




Ansicht Nord-West



© 2018 GRONAU

Fassadengestaltung




Gestaltungselemente
Eingang

Fassade Schwimmhalle
Caparol Schiefer 14c

Fassade Umkleidetrakt
Caparol Schiefer 17c

Fassade Schleuse in
Sichtbeton

Fassade Sockel
Caparol Schiefer 11c



Ansicht Süd-West EINGANG



Sport am Beeckbach - Hallenbad
Maaseiker Str, 67
41844 Wegberg

Stadt Wegberg
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Materialcollage

Ansicht Nord-West





BA= ca. 1.784m²

Sichtabdeckung für
offener, offener

56,6



L=35,00m

L=35,00m

L=35,00m

L=ca.40,00m

L=ca.40,00m

manuell öffnbare Fenster nachrüsten / je Feld 1 Fenster

Legende

- feuerbeständig (z.B. F90-AB)
- feuerhemmend (z.B. F30-AB)
- Handwerklich dichte Wand, nichtbrennbar
- Feuertöcher / exemplarische Darstellung
- Rauchmeider
- Notausgang
- 2. Rettungsweg
- dichtschließende Türen
- DT
- DST
- feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (z.B. T30)
- FH
- Sichtverbindung

Übersicht




Es werden nur raumschließende Bauteile farblich dargestellt. Alle Anforderungen an die tragenden Bauteile sind dem zugehörigen schriftlichen Teil des Brandschutzkonzeptes zu entnehmen. Maßgebend ist der schriftliche Teil des Brandschutzkonzeptes.

Index | Datum | Name
Diese Planausschnitte sind geistiges Eigentum der ÖKOTEC-Gruppe. Vervielfältigung oder Veröffentlichung nur in Verbindung mit dem zug. Brandschutzkonzept und mit schriftlicher Genehmigung des Unternehmens.


ÖKOTEC
Fire & Risk
Gutshof 12, 41366 Schwelm
Tel: (021 63) 889 27-0
Fax: (021 63) 889 27-27
E-Mail: buero@oekotec-gruppe.de

Anlage zum Brandschutzkonzept			
Bauprojekt: Energetische Sanierung Grenzlandringbad Moosener Str. 67 41844 Wegberg			
Bauherr: Stadt Wegberg Rathausplatz 25, 41844 Wegberg			
Planung / Architekt: Gronau Plan GbR Friedrich-List-Allee 61, 41844 Wegberg			
Planinhalt: Erdgeschoss			
Geschnitten:	S.J.	Blattgröße:	DIN A3
Datum:	30.01.2024	Maststab:	1:200
Datum der Planungsgrundlage:		Parasnummer:	02
		Projektnummer:	22-0181
			18.12.2023







Ansicht Nord-Ost



Ansicht Süd-Ost



© 2014 GRONAU



Ansicht Süd-Ost



© 2014 GRONAU

Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innenwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm


TM 5 Barrierefreier Haupteingang

TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich

TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria

Eigenmittelmaßnahme

TM 8 Energetische Flachdachsanierung





Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm


TM 5 Barrierefreier Haupteingang

TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich

TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria


Eigenmittelmaßnahme

TM 8 Energetische Flachdachsanierung





Teilmaßnahme 6



Geförderte Teilmaßnahmen

TM 1 Außenanlagen

TM 2 Energetische Fassadensanierung

TM 3 Energetische Innwandsanierung

TM 4 Sanierung 3m Sprungturm

TM 5 Barrierefreier Haupteingang


TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich


TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria

Eigenmittelmaßnahme


TM 8 Energetische Flachdachsanierung













neues Personal WC
gemäß Arbeitsschutz




Gruppeneingang
Vereine/Schulen

Haupteingang






neues Personal WC
gemäß Arbeitsschutz



Teilmaßnahme 7



Geförderte Teilmaßnahmen


- TM 1 Außenanlagen
- TM 2 Energetische Fassadensanierung
- TM 3 Energetische Innwandsanierung
- TM 4 Sanierung 3m Sprungturm
- TM 5 Barrierefreier Haupteingang
- TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich
- TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria





Eigenmittelmaßnahme


- TM 8 Energetische Flachdachsanierung











Nachweis Barrierefreiheit

Leistungsphase 4 /
Genehmigungsplanung

Aachen, 14.03.2024 KBI 4009841-01 Index 0



**Sanierung und Erweiterung
GrenzlandRingBad Wegberg
Masseiker Straße 67, 41844 Wegberg**

Bauherr/ Auftraggeber:

MÜHLENSTADT WEGBERG
Fachbereich 303 / Gebäudewirtschaft
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Entwurfverfasser:

Gronau plan GbR
Friedrich-List-Allee 61
41844 Wegberg

Verfasser:

BFT Cognos GmbH
Im Susterfeld 1
52072 Aachen
Tel.: (02 41) 4 13 58-0
Fax: (02 41) 4 13 58-5 55

Dieser Nachweis zur Barrierefreien Nutzung umfasst 36 Seiten und 1 Anlagen.

Sie darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Vervielfältigung - auch auszugsweise - bedarf in jedem Einzelfall der schriftlichen Genehmigung. Die Ergebnisse dürfen nicht auf andere Bauwerke übertragen werden.

g, Rathausplatz 25, 41844 Wegberg
Sanierung und Erweiterung GrenzlandRingBad, Wegberg
Index 0



Lage im Hallenbad

Hinweis: Sind elektroakustische Beschallungssysteme vorhanden, ist auch ein gesondertes Übertragungs- und Verstärkungssystem für ein geschütztes Hörvermögen, das der Beschallung bedarf, einzubauen.

Ist hier eine fest verbaute Elektroanlage vorhanden, ist auch eine Berücksichtigung Induktionskopplung zu berücksichtigen.




gehörige Gartenbereich (Betrachtungsbereich) des Gebäudes sind barrierefrei zu gestalten. Zuvor beschriebenen Gehwege & diese Wegeanlage-Treppenanlagen sind so zu gestalten, dass der Zugang zum Gebäude und somit ins Gebäude getrennt und 1 Anlagen.

und vermittelt die unterschiedlichen Ebenen, die dann das Hallenbad betreten wird. Die Halle des Hallenbades liegt der Zugang


Bauweise/-ausgänge ist durch die natürliche Außenraumgestaltung gegeben.

Neben dem Haupteingang an der Masseiker Straße (Zugang Foyer/ Schwimmhalle) werden hier der Gebäudezugang zum Garten und der Notausgang betrachtet, über die eine barrierefreie (schwollen- und stufenlose) Erschließung sichergestellt wird.



Haupteingang

Haupttür in den Gartenbereich



4009841-01_ZTK0204 - 14.03.2024
P:\COGNOS\BFT\Projekte\4009841-01_Nachweis_Barrierefrei\4009841-01.docx

Seite 20 von 36

Mühlenstadt Wegberg, Rathausplatz 25, 41844 Wegberg
Sanierung und Erweiterung GrenzlandRingBad, Wegberg
Nachweis Barrierefreiheit - Index 0



Mühlenstadt Wegberg, Rathausplatz 25, 41844 Wegberg
Sanierung und Erweiterung GrenzlandRingBad, Wegberg
Nachweis Barrierefreiheit - Index 0



SEK COG

Legende Konzept Barrierefrei

	nicht betrachtete Bereiche		Schwabenstein Übergang
	offen zugängliche Bereiche		Schwabenstein Übergang
	Handläufe		Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Beschleunigung WC
			Übergang des
			gem. DIN 18040-1 / 2
			Leuchtbegleitetes Treppen
			gem. DIN 18040-1 / 2

Rückbau- und Entsorgungskonzept

Stellungnahme zu den durchgeführten
GebäudesubstanzuntersuchungenBVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad

Ihr Ansprechpartner für Schadstoffe in Böden und Gebäuden:
Altlastenerkennung
Boden- und Grundwasseranerkennung
Entsorgungsbearbeitung
Wiederverwertungskonzepte
Gutachten
Projektsicherung

BVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad 2023-102.0 19.12.2023

Abbildung 26: Dachrinne und Fassadenverkleidung
GeschossübergangAbbildung 27: Dachflächenbildung S1 -
Styroporunterlage

Abbildung 28: PH Bereich S1



Abbildung 29: PH Bereich S2



Abbildung 30: PH P13 Fassade Geschossübergang

Abbildung 31: Dachflächenbildung S3 - PU-
Schaumisolierung

Ihr Ansprechpartner für Schadstoffe in Böden und Gebäuden:
Altlastenerkennung
Boden- und Grundwasseranerkennung
Entsorgungsbearbeitung
Wiederverwertungskonzepte
Gutachten
Projektsicherung

BVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad 2023-102.0 19.12.2023

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	2
Anlagen	3
1.0 Allgemeines & Aufgabenstellung	4
2.0 Leistungsbeschreibung	4
3.0 Arbeitsverlauf	4
4.0 Lage des Objektes	5
5.0 Ortsbesichtigung und Gebäudebeschreibung	5
Untersuchungen	15
Untersuchungsprogramm	15
Gebäudesubstanzuntersuchungen	16
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	17
0	17



Ihr Ansprechpartner für Schadstoffe in Böden und Gebäuden:
Altlastenerkennung
Boden- und Grundwasseranerkennung
Entsorgungsbearbeitung
Wiederverwertungskonzepte
Gutachten
Projektsicherung

BVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad 2023-102.0 19.12.2023



Abbildung 14: PH P2 Putz Flur



Abbildung 15: WC an Cafeteria



Abbildung 16: Deckenkonstruktion mit Alupanelen



Abbildung 17: PH P4 Bodenbelag Sanitär



Abbildung 18: Verkaufsbereich Cafeteria



Abbildung 19: Abhangende Decke mit Klimateil

ZUMWELTECHNIK GMBH
Mülhauser Str. 33
41749 Viersen

Auftrag:

Auftraggeber: ZUMWELTECHNIK GMBH
Prüfgegenstand: 1 x Abdichtung,
8 x Dachpappe,
1 x Faserzementplatte
2 x Putz/Farbe,
2 x Estrich,
1 x KMF

Projekt
Proben
Prüfung

Ihr Ansprechpartner für Schadstoffe in Böden und Gebäuden:
Altlastenerkennung
Boden- und Grundwasseranerkennung
Entsorgungsbearbeitung
Wiederverwertungskonzepte
Gutachten
Projektsicherung

BVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad 2023-102.0 19.12.2023

6.0 Fotodokumentation



Außenansicht



Blick in Cafeteriabereich



Cafeteria



Ihr Ansprechpartner für Schadstoffe in Böden und Gebäuden:
Altlastenerkennung
Boden- und Grundwasseranerkennung
Entsorgungsbearbeitung
Wiederverwertungskonzepte
Gutachten
Projektsicherung

BVH: Wegberg, Maaseiker Str. 67 -
Grenzlandringbad 2023-102.0 19.12.2023

7.0 Durchgeführte Untersuchungen

7.1 Chemisches Untersuchungsprogramm

Nach Aufnahme und Beschreibung der Gebäudesubstanz wurden insgesamt 17 Proben der Gebäudesubstanz entnommen, von denen die im Nachgang genannten Proben in Abhängigkeit der visuellen Ansprache untersucht wurden.

Die chemischen Untersuchungen wurden durch das Institut Geotax Umwelttechnologie GmbH aus Würselen durchgeführt. Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse wurden im Rahmen eines weiteren Ortstermins am 14.12.2023 vier zusätzliche Proben entnommen und zur Untersuchung an das Labor übergeben.

Tabelle 1: Übersicht des chemischen Untersuchungsprogramms

Probe	Bezeichnung	Bereich	Asbest	PAK	HBCD	KI-Index	SM
P1	Wandputz & -farbe	Cafeteria	x				
P2	Wandputz & -farbe	Flurbereich	x				
P3	Estrich u. Industriefest	Cafeteria	x				
P4	Estrich u. Fliesen	Personal WC					
P5	Wandfliese (grün)	Lagerbereich					x
P6	Styropor-Dämmung	Dach S1			x		
P7	Dachpappe (untere Lage)	Dach S1	x	x			
P8	Dachpappe (obere Lage)	Dach S1	x				
P9	Abdichtung u. Styropor	Dach S1	x				
P10	Dachpappe (obere Lage)	Dach S2	x				
P11	Dachpappe (mittlere Lage)	Dach S2	x				
P12	Dachpappe (untere Lage)	Dach S2	x	x			
P13	KMF-Dämmung	Fassade Schwimmhalle				x	
P14	Dachpappe (obere Lage)	Dach S3	x				
P15	Dachpappe (mittlere Lage)	Dach S3	x				
P16	Dachpappe (untere Lage)	Dach S3	x	x			
P17	Faserzementplatte	Fassade Schwimmhalle	x				
P18	Dachpappe obere Lage	Dach S4	x				
P19	Dachpappe untere Lage	Dach S4	x				
P20	Dachpappe obere Lage	Dach S5	x				
P21	Dachpappe untere Lage	Dach S5	x				

Innengestaltung

Akkustikpaneele in
Holzoptik



Helle Wandflächen



Wandschutzplatten für
sensible Wandflächen



Grau-Braun changierende
Großformatfliesen im
wilden Verband



Teilmaßnahme 8


Geförderte Teilmaßnahmen


- TM 1 Außenanlagen
- TM 2 Energetische Fassadensanierung
- TM 3 Energetische Innwandsanierung
- TM 4 Sanierung 3m Sprungturm
- TM 5 Barrierefreier Haupteingang
- TM 6 Umgestaltung Eingangsbereich
- TM 7 Umnutzung ehemalige Cafeteria

Eigenmittelmaßnahme

- TM 8 Energetische Flachdachsanierung









Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik





Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik





Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik



Tragwerknachweis nachträglich durch Statiker
und Prüfstatiker NICHT möglich!




Tragwerknachweis nachträglich durch Statiker
und Prüfstatiker möglich!




Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik





Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik






Variante 1

Nachweisführung durch Erneuerung des
Dachtragwerks ca. 80.000,- EUR netto



Ingenieurbüro für Bauplanung
und Baustatik





Variante 2 [beauftragt]
 Aufwendiger Tragwerksnachweis durch
 Spezialisten ca. 8.500,- EUR netto

ZPP INGENIEURE





[SABB Hallenbad - Visualisierung Gartenansicht]





[SABB Hallenbad - Visualisierung Eingangsansicht]

